

## 【防災情報】（記者発表）東北地方整備局地震災害情報（第7報）

国土交通省東北地方整備局は、平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源とする地震が発生したため、災害対策本部(非常体制)を設置しました。  
東北地方整備局管内の対応状況は次のとおりです。

### 1. 地震概要

発生日時：平成23年3月11日14時46分  
震源：三陸沖  
規模：マグニチュード8.8  
地震名：「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」  
大津波警報：青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県

### 2. 対応の状況

- ①14:46非常体制に入った。
- ②庁舎、小破はあるが、職員、災害システムを含め業務に支障なし。
- ③所定の手順に沿って、被害の状況確認に着手。
- ④マイクロ回線により事務所との連絡は確保。
- ⑤リエゾンとして、青森県庁に2名、岩手県庁に2名、宮城県庁に4名、福島県庁に2名、陸上自衛隊に2名を派遣。
- ⑥みちのく号15:28に発進。画像送信中。
- ⑦河川、ダム、道路、港湾等について、点検作業を行っているところであるが、津波に襲われた沿岸部には近づけない状況であり、確認には時間を要する。

### 3. 被害状況

#### 1)河川関係

別紙-1のとおり

#### 2)ダム関係

別紙-2のとおり

#### 3)道路関係

別紙-3のとおり

#### 4)砂防関係

別紙-4のとおり

#### 5)港湾空港関係

釜石港湾口防波堤

被災状況：部分的に湾口防波堤破損。詳細(北堤・南堤)は不明。

<記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

問い合わせ先

東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)  
[総括] 企画部長 川嶋 直樹(内線3111)

現在点検中

3月11日 18:00までの情報

直轄河川被害

別紙-1

No.	事務所	河川	水系	報告時刻	左右岸	位置	地先	被災状況
1	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	15:33	左	5k付近	岩沼市押分	縦断クラック
2					左	6.6k付近	"	縦断クラック
3				左	21.0k付近	角田市佐倉	縦断クラック	
4				16:12	左	29.0k付近	角田市野田	縦断クラック
5					右	29.0k付近	角田市枝野	天端陥没?
6					右	33.0k付近	丸森町小倉	天端陥没?
1	名取川	名取川	16:55	左	2.4k付近	仙台市日辺	縦断クラック L=12m、W=3cm	
1	北上川下流	北上川	北上川下流(新北)	15:13	右	9~10k付近	石巻市三輪田	天端縦断クラック、横断クラック
2					右	22k付近	石巻市櫻崎	山付区間落石多数確認(河道閉塞なし)
3					左	8~9k付近	石巻市牧野巣	縦断クラック
4					左	11~12k付近	石巻市中島	縦断クラック
1	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	16:00	右	11.8k付近	伊達市粟野	堤防沈下H=2~3m L=40m~50m
2					右	76.6k付近	郡山市鬼生田	特殊堤クラック
3					右	11.0k付近	伊達市徳江	天端亀裂 亀裂10cm 段差5cm
4			広瀬川	16:00	左	0.8k付近	伊達市伝橋	天端段差 5~10cm
1	岩手河国	北上川	北上川上流	16:55	右	126.0k付近	矢巾町徳田	北126.0k右 天端縦断クラック L=20m B=0.2m n=3条

管理施設の状況

No.	事務所	河川	水系	報告時刻	左右岸	位置	地先	被災状況
	仙台	阿武隈川下	阿武隈川	15:33		10k	亘理町大隈	阿武隈大隈 ゲート操作不能
	仙台	阿武隈川下	阿武隈川			10k	亘理町大隈	阿武隈大隈 津波がゲートを越波
	仙台	阿武隈川下	阿武隈川			0k	亘理町荒浜	新浜水門 操作盤倒壊により操作不能
	仙台	名取川	名取川			0k	名取市関上	関上水門 操作盤倒壊により操作不能
	北上川下流	北上川下流	北上川	17:15		17.2k	石巻市飯野川	北上大渡 津波がゲートを越波
	青森	馬淵川	馬淵川			2.8k	八戸市長苗代	馬淵大隈 3/4操作不能

避難状況

事務所	出張所	指示時刻	避難時刻	状況
仙台河国	事務所	16:13		津波による避難
	名取出張所			津波による避難
	岩沼出張所			津波による避難
	海岸出張所			津波による避難
	阿武隈大隈			津波による避難
北上川下流	事務所	16:10		津波による避難
	全出張所			津波による避難

※日没により、点検は一時中断。調査が可能なり次第、再開予定。

## 直轄ダム・補助ダムの3月11日18時30分現在

直轄 管理 ダム	①石淵ダム(北統)	・天端クラック発生、被害小 ・右岸の山の斜面のり崩れ 15:40一次点検終了
	②田瀬ダム(北統)	・常用ゲート空気弁より漏水 措置済み 15:57一次点検終了
	③湯田ダム(北統)	一時点検終了 異常なし
	④四十四田ダム(北統)	・発電所停止し代替放流の準備中
	⑤御所ダム(北統)	・基礎部漏水 毎分21リットル → 127.56リットル 発電所停止し代替放流の準備中
	⑥白川ダム(最統)	・漏水微増
	⑦寒河江ダム(最統)	一時点検終了 異常なし 15:15
	⑧鳴子ダム	一時点検終了 異常なし
	⑨釜房ダム	庁舎断水
	⑩浅瀬石川ダム	発電所停止 15:42代替放流開始
	⑪玉川ダム	一時点検終了 異常なし 16:27 17:00二次点検終了(異常なし)
	⑫七ヶ宿ダム	異常はないが下流電力G取水口異常ノ漏水通常より若干増
	⑬三春ダム	15:55一時点検終了 監査廊に軽微なクラック大きな被害なし
	⑭月山ダム	一時点検終了 異常なし 15:23
	⑮摺上川ダム	天端軽微なクラック・浸透漏水に濁度有り・量に変化なし
直轄 建設 ダム	⑯長井ダム	一時点検終了 16:20
	⑰森吉山ダム	点検終了 16:45 異常なし
	⑱胆沢ダム	右岸部自然時山崩壊 幅30m 河道閉塞なし 17:10一時点検終了(異常なし)明朝より二次点検を実施
	⑲津軽ダム	一時点検中
	⑳成瀬ダム	一時点検中
補助 ダム	青森県	異常なし(詳細は地域河川班情報)
	岩手県	異常なし(詳細は地域河川班情報)
	秋田県	異常なし(詳細は地域河川班情報)
	宮城県	異常なし(詳細は地域河川班情報)
	山形県	異常なし(詳細は地域河川班情報)
	福島県	異常なし(詳細は地域河川班情報)

道路被害状況

時間	路線	上下	場所	被害状況	規制	備考
15:15	日沿道	上下	秋田県日沿道7号タッチまで		全面通行止め	
15:16			道路供用箇所	迂回路OK		
15:18	112号		月山道路雪崩箇所	異常なし		
15:20	三陸道	上下	三陸縦貫自動車道(全線)		全面通行止め	
15:32	112号		山形県中山町	3箇所クラック 30cm段差 通行可		
15:40	4号	下り	岩手県一関市	30cm段差	片側交互通行	
15:45	13号湯沢横手	上下	湯沢市		全面通行止め	
15:50	48号		仙台市 つなぎこ道橋	被害あり		
16:00	112号		山形県中山町 長崎 新堀川橋	橋梁ジョイント段差	全面通行止め	
16:00	112号	上り	山形県(16.2kp)	車道30cm隆起	片側交互通行	
16:09	4号	上り	福島市伏拝(ふしおがみ)地区	法面崩落 車3台巻き込まれている 3台のドライバーは避難した模様 (詳細確認中) 現地にKu-SAT手配中	全面通行止め L=100m(266.3~266.4kp)	
16:40	6号	上下	いわき市 宮野下高架橋	橋梁ジョイント段差 30cm	全面通行止め(迂回なし)	
16:40	6号	上下	いわき市 六枚内高架橋	橋梁ジョイント段差 20cm	全面通行止め(迂回あり)	
16:40	6号	上下	福島県広野町	30cm段差	全面通行止め	
16:40	4号		福島県須賀川市	歩車道境界ブロック破損	片側1車線規制	
16:40	4号		福島県郡山市	国道沿いコジマ電機壁崩壊	1車線規制	
	4号		水沢市	法面崩落	片側交互通行	
	4号		飯豊橋	30~40cm路面隆起	徐行	
	4号	上下	三本木町 三本木大橋	10cm段差	徐行	
	4号		新竜田橋	15cm段差	(規制状況確認中)	
16:30	6号	上下	相馬BP~115号交差まで	30cm段差	全面通行止め	

16:30	6号		南相馬市小高地区	津波冠水	(規制状況確認中)		
16:30	6号		南相馬市鹿島区	津波冠水(283.2kp)	全面通行止め		
16:30	6号		いわき市小名浜 南富岡トンネル付近	路面陥没(190.5kp)	全面通行止め		
16:30	6号		282.2kp	法面崩落	全面通行止め		
16:30	6号		いわき市内郷御とくひめ歩道橋	A2橋脚ジョイント部4cm段差	規制なし		
16:30	45号	上下	志津川・歌津・本吉地区	津波冠水	全面通行止め		
16:40	49号		福島県猪苗代町	落雪	1車線規制	規制解除	
17:25	45号		鳴瀬大橋		全面通行止め		
	45号		石巻市内(河北IC以南)		全面通行止め		
	45号		天王橋	沈下	全面通行止め		
	45号		75kP	法面崩落、電柱倒壊	(規制状況確認中)		
	45号		86.5kp	津波流木あり	(規制状況確認中)		
	45号	上り	多賀城市内		上り線通行止め		
	4号		新荒瀬橋	15cm段差	(規制状況確認中)		
	4号		霞の目歩道橋	階段部崩壊	規制なし		
	47号		45.7kp		歩道通行不可		
18:05	283号仙人峠道路		岩手県	橋梁に段差	全面通行止め		
18:10	48号仙台西道路		仙台市		通行可		
			道路関係12事務所 点検中				

# 砂防関係現状報告(東北地方太平洋沖地震)

平成23年3月11日(金)18時30分現在

震度(砂防基準点)	事務所名	体制	人的被害	CCTV点検	地上点検	異常報告	その他
5弱	新庄	警戒	現時点で被害報告なし	異常なし 他は見えない	立谷沢川、銅山川、角川 15:50点検開始 立谷沢川、銅山川異常なし(17:12) 角川異常なし..(新規)		明日、余震の状況を見て、現地点検を開始する予定...(新規)
6強	福島	非常	現時点で被害報告なし	異常なし (カニガ沢 イタヤ沢) 他は見えない	15:50点検開始 3流域(荒川、須川、松川)の谷出口確認結果異常なし(16:54)	谷出口の水濁りあり 流量は安定 →引き続き観測中	上流の現地点検は、余震の状況を見ながら、明日以降行う予定
6弱	岩手	非常	現時点で被害報告なし	すべて見えない	市野々原、横森 異常なし 八幡平は明日点検		明日、余震の状況を見て、八幡平の現地点検を開始する予定...(新規)
4	湯沢	警戒	現時点で被害報告なし	すべて見えない	16:30 出張所点検開始 小先達第一砂防堰堤のみ確認 異常なし..... (更新)		本日、日没のため明日8時より点検開始予定...(新規)
5強	下流	非常	現時点で被害報告なし	異常なし (温湯のみ) 他はみれない	裏沢川、御沢異常なし 浅布、小川原異常なし		栗原市花山総合支所より 国道398号異常なし 浅布、小川原異常なし、建物異常なし 明日、余震の状況を見て現地点検する予定...(新規)

- ・栗駒山系の天然ダムについては、地上からの確認は不可能  
(岩井川の市野ノ原、三迫川の御沢、裏沢については地上からの点検の結果異常なし)
- ・ヘリコプターも天候不順のため飛行不可能